

扫一遍加上回车:

1、



833861

添加回车

2、



W616001

添加结束符后 CR

扫一遍设置为自动扫描:

1、



816550

自动扫描模式

2、



W030002

切换至连续模式

扫一遍恢复出厂默认设置:

1、



000001

出厂设置(Recall Default)

2、



WFFD980

恢复出厂默认